

Nr	Lagebezeichnung	Typ	Bezeichnung	Zusatz	Fallschutz	Mangel	Erfasst	Maßnahme	Fristablauf
2	Rundes Eck 2-8	Spielgeräte	Kleinkinder- rutsche		Holzsnitzel	Fundamente nicht ausrei- chend überdeckt (ge- formt)	11.03.2020	innerhalb 3 Mo- nate	11.06.2020
2	Rundes Eck 2-8	Spielgeräte	Kleinkinder- rutsche		Holzsnitzel	Rutschenauslauf zu hoch (Kleinkind)	11.03.2020	innerhalb 3 Mo- nate	11.06.2020
3	Merowinger Strasse 9 und 15	Spielgeräte	Federwippe	Vogel	Oberboden	Fußteil abgebrochen	02.04.2012	innerhalb 3 Mo- nate (Lebensdau- er Verlängerung)	02.07.2012
3	Merowinger Strasse 9 und 15	Spielgeräte	Kletterkombi	Galaxy	Holzsnitzel	Fallschutz unzureichend > 1500 mm	11.03.2020	innerhalb 3 Mo- nate	11.06.2020
3	Merowinger Strasse 9 und 15	Ausstattung	Bank			Pilzbefall	11.03.2020	innerhalb 12 Mo- nate	11.03.2021
3	Merowinger Strasse 9 und 15	Umfriedung	Stabgitterzaun	zwischen Haus Nr.13 und 15		Spitzen stehen nach oben	20.04.2007	sofort	27.04.2007
3	Merowinger Strasse 9 und 15	Umfriedung	Hauswand			Fassade beschädigt	24.04.2007	keine	
4	Stiegelgasse 6/8	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Schaukel, Rutsche	Holzsnitzel	Fundamente nicht ausrei- chend überdeckt (ge- formt)	11.03.2020	innerhalb 3 Mo- nate	11.06.2020
4	Stiegelgasse 6/8	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Schaukel, Rutsche	Holzsnitzel	Geräteteile verrottet	11.03.2020	innerhalb 3 Mo- nate	11.06.2020
4	Stiegelgasse 6/8	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Schaukel, Rutsche	Holzsnitzel	Geräteteile verrottet	11.03.2020	innerhalb 3 Mo- nate	11.06.2020
5	Neuweg 48	Spielgeräte	Sandkasten	Holzeinfassung	wassergebunde- ne Wegedecke	Einfassung wird morsch	25.03.2011	innerhalb 12 Mo- nate (Werterhal- tung)	25.03.2012
6	Ottonenstrasse 20	Spielgeräte	Sandkasten	Holzeinfassung	Rasen	wird als Katzenklo be- nutzt	31.03.2010	verstärkt beob- achten (Sicher- heitstechnischer Mangel)	
7	Heinrich Wieland Strasse 8-14	Spielgeräte	Kletterkombi		Holzsnitzel	Fallschutzmaterial zu groß	07.05.2015	innerhalb 12 Mo- nate	07.05.2016
7	Heinrich Wieland Strasse 8-14	Spielgeräte	Schaukel	2er	Holzsnitzel	Fangstelle Finger (Ketten- glieder und Verbin- dungste	07.05.2015	innerhalb 1 Mo- nat (Sicherheits- technischer Man- gel)	07.06.2015
7	Heinrich Wieland Strasse 8-14	Ausstattung	Ballfangzaun			größtenteils verrostet	26.03.2014	innerhalb 1 Mo- nat (Sicherheits- technischer Man- gel)	26.04.2014

8	Rheinstrasse 150A-160A	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Rutsche	Holzschnitzel	Rutschenauslauf zu hoch	20.04.2007	innerhalb 1 Monat	20.05.2007
8	Rheinstrasse 150A-160A	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Rutsche	Holzschnitzel	Dach bekletterbar	31.03.2010	innerhalb 1 Monat (Sicherheits-technischer Mangel)	30.04.2010
8	Rheinstrasse 150A-160A	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Rutsche	Holzschnitzel	Fundamente nicht ausreichend überdeckt	22.03.2013	innerhalb 1 Monat (Sicherheits-technischer Mangel)	22.04.2013
8	Rheinstrasse 150A-160A	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Rutsche	Holzschnitzel	Grenzzustand der Tragfähigkeit erreicht	22.03.2013	innerhalb 3 Monate (Sicherheits-technischer Mangel)	22.06.2013
8	Rheinstrasse 150A-160A	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Rutsche	Holzschnitzel	Schrauben fehlen	22.03.2013	innerhalb 1 Monat (Sicherheits-technischer Mangel)	22.04.2013
8	Rheinstrasse 150A-160A	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Schaukel	Holzschnitzel	Fallschutz weggespielt	27.04.2009	innerhalb 1 Monat	27.05.2009
8	Rheinstrasse 150A-160A	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Schaukel	Holzschnitzel	Fallschutzmaterial zu grob	31.03.2010	innerhalb 1 Monat	30.04.2010
8	Rheinstrasse 150A-160A	Spielgeräte	Kletterkombi	mit Schaukel	Holzschnitzel	Grenzzustand der Tragfähigkeit erreicht	25.03.2011	innerhalb 1 Monat (Sicherheits-technischer Mangel)	25.04.2011
9	Talstrasse 125-135	Spielgeräte	Kombigerät	mit Rutsche, Hängematte	Holzschnitzel	Fangstelle Finger (Kettenglieder und Verbindungste	07.05.2015	innerhalb 1 Monat (Sicherheits-technischer Mangel)	07.06.2015
11	Heidesheimer Strasse 6	Umfriedung	SKS Zaun			Spitzen oben	20.04.2007	3 Monate	

Datum/Unterschrift: _____

Datum/Unterschrift: _____