

## Offene Mängel - Auftragszettel:

**Spielplatznummer** 2  
**Lagebezeichnung** Rundes Eck 2-8  
**Stadtteil** Ingelheim  
**Spielplatz Name**  
**VE / BK** VE 0125 / -  
**Bereich** 55218

---

**Typ** Spielgeräte  
**Nummer** 1  
**Bezeichnung** Kleinkinderrutsche  
**Bemerkung**  
**Hersteller** Lappset  
**Fallschutz** Holzschnitzel

---

**MangelID** 93  
**Mangel** Fundamente nicht ausreichend überdeckt (geformt)  
**Bemerkung**  
**Kosteneinstufung** unbekannt  
**Dringlichkeit** innerhalb 3 Monate  
**Erfassungsdatum** 11.03.2020  
**Fristablauf** 11.06.2020

**Name:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_

## Offene Mängel - Auftragszettel:

**Spielplatznummer** 2  
**Lagebezeichnung** Rundes Eck 2-8  
**Stadtteil** Ingelheim  
**Spielplatz Name**  
**VE / BK** VE 0125 / -  
**Bereich** 55218

---

**Typ** Spielgeräte  
**Nummer** 1  
**Bezeichnung** Kleinkinderrutsche  
**Bemerkung**  
**Hersteller** Lappset  
**Fallschutz** Holzschnitzel

---

**MangelID** 92  
**Mangel** Rutschenauslauf zu hoch (Kleinkind)  
**Bemerkung** Ist 340mm  
**Kosteneinstufung** unbekannt  
**Dringlichkeit** innerhalb 3 Monate  
**Erfassungsdatum** 11.03.2020  
**Fristablauf** 11.06.2020

**Name:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_