

Karteikarte - Spielplatz 5:

Spielplatznummer	5
Straße	Neuweg 48
Ort	55218 Ingelheim
Region	Herr Weyell
Route	Route 1
Eigentümer	Wohnbau Ingelheim

Spielgeräte:

Nummer / Artikel-Nr.	1 / -
Bezeichnung	Sandkasten
Zusatz	Holzeinfassung
Fallschutz (Fläche m²)	wassergebundene Wegedecke (-)
Norm	DIN EN 1176-1 : 1998

Mängel:

Mangel	Einfassung wird morsch
Dringlichkeit	innerhalb 12 Monate
Klassifizierung	Werterhaltung
Erfassung	25.03.2011 (Spielplatzmobil GmbH - Mario Ladu)
Bemerkung	nur ein Teil

Nummer / Artikel-Nr.	2 / -
Bezeichnung	Federwippe
Zusatz	Elefant
Hersteller	Kompan
Fallschutz (Fläche m²)	wassergebundene Wegedecke (-)
Norm	DIN EN 1176-1;6 : 1998
Baujahr / Garantieablauf	05/2003 / -

Mängel:

Keine

Ausstattung:

Bepflanzung:

Eingang:

Nummer / Artikel-Nr.	1 / -
Bezeichnung	Ohne Befund

Mängel:

Keine

Umfriedung:

Nummer / Artikel-Nr. 1 / -
Bezeichnung SKS Zaun

Mängel:

Keine

Benutzerspezifisch:

Kosten:

Datum	Firma	Rechnungsart	Kosten €	Bemerkung
Summe:			0,00	

Kontrollen:

Methode	Datum	Firma	Leiter
Jahreshauptinspektion			
Anzahl: 5			
	16.04.2007	Spielplatzmobil GmbH	Mario Ladu
	30.01.2008	Spielplatzmobil GmbH	Mario Ladu
	27.04.2009	Spielplatzmobil GmbH	Mario Ladu
	31.03.2010	Spielplatzmobil GmbH	Mario Ladu
	25.03.2011	Spielplatzmobil GmbH	Mario Ladu